

# **GIGABYTE B365M DS3H i5-9600k - Performance Probleme**

**Beitrag von „hackmac004“ vom 1. Juni 2020, 10:54**

Okay, seit dem Update auf 15.5 gibt es einige Meldungen, dass es Probleme mit der UHD 630 gibt. Bei mir sind die Framebuffer für HDMI seitdem auch durcheinandern und selbst die Bearbeitung mit dem Hackintool bringt nichts. Eine funktionierende Lösung ist mir noch nicht bekannt.

Ich würd dir vorschlagen 15.4. zu laden und diese zu installieren.