

# NUC - Office - Photo und Video

**Beitrag von „Jono“ vom 1. Juni 2020, 16:55**

Das Intel WLAN Modul ist fest verlötet.

Wenn dann musst du eine passende Karte samt M.2 Adapter verbauen und dann eben auf eine normale 2,5" SATA SSD umschwenken