

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 1. Juni 2020, 17:46

Bei mir steht ebenfalls, er sei geladen, in der Version 282.54. Und die beiden Kexte AppleALC und Lilu.kext sind im Other-Ordner. Was könnte dann eine Erklärung dafür sein, dass die Klinke rauscht?