

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 1. Juni 2020, 19:04

Irgendwie passt es immer noch nicht. Ich fasse zusammen:

1. CC starten
2. [EFI mounten](#)
3. auf das Haussymbol gehen und die config.plist laden
4. links in der Spalte auf Devices
5. unter Audio-> inject die 15 eintragen
6. in der Menüleiste unter Datei, sichern
7. EFI unmounten, CC schließen und neustarten

Mache ich dabei irgendwas falsch?

Habe sogar eben mit einem Ubuntu Live Stick die Klinke nochmal getestet, um sicherzugehen, dass kein Hardwaredefekt vorliegt. Alles tiptop unter Ubuntu 😊

Weiß niemand eine Lösung?