

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 2. Juni 2020, 00:44

[JimSalabim](#)

Hab das Update auch gerade ohne Probleme durchgeführt.

Dann habe ich zudem im Kext Updater festgestellt dass auch da ein paar Updates anstanden, unterem anderem OC 5.9.

Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen (siehe Bild) beim Boot, Mac bootet aber ohne Probleme durch. Ich denke mal dass mit OC 5.9 in der config.plist Änderungen fällig sind, oder?

