

In Arbeit

ASUS Prime Z390 A Probleme

Beitrag von „locojens“ vom 3. Juni 2020, 10:34

Hast du den Port, an welchem der Bluetooth hängt, auch als *intern* markiert? Wenn ja kann es an der verwendeten PCIe Adapterplatine liegen, es gibt bei den Chinadingsern welche wo es nicht funktioniert...