

Erledigt

Hackintosh kompatibel

Beitrag von „g-force“ vom 3. Juni 2020, 23:13

Schau auf deinen Screenshot: disk0 hat FDisk_partition_scheme - das ist MBR. Die Platte hat auch keine eigene EFI.