

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. Juni 2020, 20:04

so wie es der fehler sagt, ist es- mit meiner config.plist verglichen "fehlt" diese section tatsächlich in der deiner config.plist, insofern ergänzen, bzw. hinzufügen.

ich weiß jetzt nicht ob der punkt unter automatic, "SMBIOS" bei dir nur verrutscht ist, - ansonsten könntest du den in "Generic" umbenennen und testen, ob es damit schon klappt