

iGPU nach Update macOS Catalina 10.15.5 - Schwarzer Bildschirm

Beitrag von „ternes3“ vom 5. Juni 2020, 08:46

Hast du schon komplett durchprobiert?

Wenn man den ersten Port von 1 bis 6 probiert hat geht es theoretisch so mit dem zweiten weiter:

- 01000900 00040000 C7030000
- 02xx0A00 00080000 C7030000
- 03000800 00040000 C7030000

An dieser Stelle ein Zitat von Dortania "yup you gotta do a shit ton of reboots".

Mehr kann ich an dieser Stelle jetzt leider auch nicht beitragen, weiter und intensiver hatte ich mich jetzt nicht beschäftigt.

Am Patching Prozess beteiligt sind: Whatevergreen und Lilu