

Erledigt

## GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Der-Domi“ vom 13. April 2013, 21:42

Ok, die 1,6GHz kann man dann wohl nicht ändern oder? 🤔

Andere Frage, kann man alle USB 3.0 gangbar machen? Vier auf der Rückseite funktionieren leider noch nicht