

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 22:32

Wow, ich habe es tatsächlich hinbekommen, den Eintrag von IntelMausi auf Realtek8111 zu ändern und Ethernet funktioniert.