

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 6. Juni 2020, 09:29

[Malum](#)

Bin zwar kein Profi, hatte diese Fehlermeldung beim Update auf OC 0.5.9 auch, du musst die config.plist anpassen. Ich rate dir im Documentation-Ordner von OC die Datei differences.pdf mal anzuschauen, hab ich ohne grosse Fachkenntnisse selbst hinbekommen.