

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Maverick71“ vom 6. Juni 2020, 10:06

Probleme mit Amazon Prime Video gelöst.

@[archibaldtuttle](#) Das Problem mit den Steckern,

wenn die Karte ganz oben eingebaut wird habe ich auch.

Gehäuse: Corsair. Ich habe die Karte oben gelassen.

Slot Nr. 2 ist ein 8x Slot.