

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „jboeren“ vom 6. Juni 2020, 15:34

Danke für den Hinweis!

Update

Habe jetzt die original SSD wieder im EliteBook installiert und Clover von OC ersetzt. WLAN läuft. Um die Batterie muss ich mich noch kümmern. Seriennummer usw aus Clover übernommen.