

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „emu2009“ vom 6. Juni 2020, 17:16

Das Problem hatte ich auch: bei mir hat ein CMOS Reset (Seite 35 im Handbuch beschrieben) geholfen (u.U. auch mehrmals).