

Wlan Problem mit Alienware M18x R2 auf Catalina

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Juni 2020, 12:04

Trotzdem sollte die Karte eigentlich mit den Vorgehensweisen oben laufen.

Hast du den Laptop schon mal aufgeschraubt? Die Karte sollte leicht durch eine wie die hier zu ersetzen sein.

[DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter](#)