

Lenovo Yoga 500 (15ISK) Für den Hackintosh-Forum-Twitch Kanal

Beitrag von „KayKun“ vom 8. Juni 2020, 22:50

So habe jetzt auch noch einmal einiges getestet was ich so finden konnte

VoodooSMB + K2P Einträge mag er auch nicht

VoodooI2C + VoodooI2CELAN genauso wenig

Und ein Neues Problem wenn ich den Apple ALC auf Version 1.5.0 Update dann geht Audio auch nicht mehr mit Version 1.4.9 Ist aber alles i.o.

Des Weiteren Versuche ich aktuell den Bootchime ans Laufen zu bekommen scheine aber auch dafür zu blöd zu seien.

Anbei habe ich mal die aktuelle EFI angehängen hier sind einige Kexte auch drinnen welche in der OC Config deaktiviert sind für schnelles testen wegen dem TrackPad ich werde gleich mal ne andere SSD in den Laptop einbauen und mit Windows mal genau gucken was für ein Elan TrackPad das ist

Edit habe endlich mal die SSDT für die CPU Gemacht SSDT und angepasste Config habe ich nochmal extra mit angehängen

Edit 2 Es ist kein ELAN Trackpad sondern ein ALPS anbei die Screenshots aus Windows in der zip

Edit 3 Trackpad geht jetzt dank des Post von [iPhoneTruth](#) (Treiber für Alps Electronic Trackpad) Jetzt ist nur noch der Boot Chime die Tastatur und BT so wie das HDMI Boot Problem über