

PC stürzt während der Installation ab

Beitrag von „BeneBizeps“ vom 8. Juni 2020, 16:39

[Zitat von ralf.](#)

Der Fehler wird durch den Realtek Kext ausgelöst, Probier den [https://www.hackintosh-forum.d...-ryzen-0-5-9-10-15-5-zip/](https://www.hackintosh-forum.de...-ryzen-0-5-9-10-15-5-zip/)

Und wenns damit nicht geht muss der kext raus, auch aus der plist

Moin,

ich habe es probiert selbes Problem. Kann es an der Bios Version liegen? Kann ich dir meinen EFI senden vielleicht findest du den Fehler