

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 9. Juni 2020, 19:59

@[Hermann](#)

Ich meinte hinzu fügen und dann per Boote Menü die config_Test.plist Booten , ist nur eine Sicherheits Maßnahme .