

Hilfe gesucht NUC7i5BNH

Beitrag von „al6042“ vom 10. Juni 2020, 20:28

Nope... habe ich nicht... 😊

Da gibt es auch nicht viel anzuleiten.

Die EFI muss stimmig sein und dann geht der Rest von fast alleine.

An der Stelle solltest du einen Blick in das EFI-Paket von [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#) werfen.

Achte auch auf die Beschreibung dort.

Konzentriere dich dabei auf den Ordner "CLOVER-KBL" und darin die Datei "config-macmini81.plist"... 😊