

In Arbeit

MacOS Catalina 10.15.4 | Gigabyte Z87X-UD3H | Opencore 0.5.9 | i5-4690K | Nvidia Geforce GTX 660 2GB

Beitrag von „M.J96“ vom 11. Juni 2020, 14:56

Ich hab den Fehler gefunden. Es lag an dem USB Stick. Ich hab den rausgenommen und ich komm ganz normal wieder ins Bios. Das Problem ist sobald ich den USB Stick einstecke hängt der wieder beim Gigabyte Logo