

# Problem mit Sleep/Wake - Z390 Aorus Elite

Beitrag von „3piCRoulzZ“ vom 11. Juni 2020, 17:21

[Zitat von CMMChris](#)

Grün bedeutet nur, dass an dem Port etwas hing und er aktiv war. Über den aktuellen Status sagt nur der Gerätenamen etwas aus. Wird ein Gerät abgezogen verschwindet dieser.

Das meinte ich, sorry. Ich habe mal beide USB 2.0 Stecker gelöst und rebootet. Es hat sich in Hackintool nichts verändert... Ich finde den Fehler äußerst seltsam. Ob es am Mainboard liegt? Das es nicht richtig die Ports ansteuert? Was aber eigentlich auch nicht sein kann, da ja viele im Forum das Designare nutzen. Das ist ja in der "gleichen" Baureihe. Da sollte sich ja an den internen USB2.0 Ports nichts geändert haben.

Liebe Grüße,

Steven