

Problem mit Sleep/Wake - Z390 Aorus Elite

Beitrag von „3piCRoulzZ“ vom 11. Juni 2020, 17:30

Hatte die Ports gelöscht und ein refresh durchgeführt.

Update #1: Ich habe nun testweise ein USB 4Pin auf Typ A Stecker - Adapterkabel gefunden und an das Bluetoothmodul angeschlossen. Sobald ich dann den Port, indem das Adapterkabel eingesteckt ist(HS10 - Front Panel USB) in Hackintool auf "internal" setze, klappt der Sleep Mode. Ich kann ihn nur leider mit Bluetooth nicht mehr aufwecken. Er kappt anscheinend im Sleep den ganzen Port. Ich sehe auch nun das Bluetooth Device in Hackintool als Geräteame, was vorher ja überhaupt nicht angezeigt wurde.

Nun fällt bei mir der Verdacht auf das Mainboard bzw. die Porteeinstellungen. Der Hackintosh registriert das Bluetoothmodul gar nicht wirklich, wenn es an den internen Port angeschlossen ist.