

Erledigt

Intel Xeon W-3175X oder doch eher X299 Build?

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2020, 13:12

[hackymacky](#) Der 3175X ist eine 48 Lanes CPU. Der Xeon des MacPro7,1 wiederum hat aber 64 CPU Lanes die er beim Start initialisiert und nein es fallen dann nicht einfach ein paar slots aus, sondern nach einem nvram reset kriegst du die Kiste nicht mehr gestartet.

Woher ich das weis? Alles getestet...

