

# **Gigabyte z 390 gaming x & clover boot loader Mojave bricht bei 75% ab & bootet neu**

**Beitrag von „forofoto“ vom 13. Juni 2020, 14:06**

Hallo,

ich bitte um support:

Nachdem unser G5 mod fertig ist (Bilder folgen), habe ich Probleme von clover bootloader MacOS Mojave aufzuspielen, dieser bricht bei ca 75% ab & bootet neu.

Der Bootloader ist auf USB 2.0 & per terminal Befehl erstellt.( er hat auch schon mit dem Designare Mobo funktioniert). Ich bin unsicher , ob es mit der aktuellen BIOS Version F10c zusammenhängt, da ich beim Start das BIOS in französisch bekomme....?

anbei die [BIOS Einstellungen](#) & EFI

Hardware: G5 case mod, Intel I5 9400 % IGP UHD 630, 32 G skills 3200, Corsair MVMe M2 SSD CT500P1SSD8

Ich würde mich freuen, wenn jmd helfen kann.

forofoto