

Erledigt HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „ralf.“ vom 13. Juni 2020, 16:44

Kepler Grafikkarten

Kepler 1

GTX660 haben seit der Einführung von Metal (API) Grafikkfehler

Big Sur

Jede Kepler-Grafikkarte läuft unter Big Sur. Man kann aber nach der Installation keine andere Kepler-Karte einbauen (Black Screen mit Mauszeiger).

Seltene Grafikfehler unter Big Sur

Spoiler anzeigen