

# OpenCore Catalina Installation bricht bei [EB|#LOG:EXITBS:START] ab

**Beitrag von „deewdew“ vom 14. Juni 2020, 13:09**

Ja, XMP ist aktiviert. Hab ihn nun auf 2666MHz stehen. Weiter komme ich nicht hoch.. Wahrscheinlich muss ich die Timings noch korrekt einstellen (?)

Also braucht das über meinen Mac nicht geändert werden?