

MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix

Beitrag von „DrFrantic77“ vom 14. Juni 2020, 14:24

DSM2

da steht:

Damit der ACPI Fehler ebenfalls behoben wird, einmal die SSDT aus dem Anhang, in eurer EFI hinterlegen und schon kann das Abenteuer beginnen.

I finde auf meinen Bootstick/EFI Partition, keine .aml Dateien....

In welchen Ordner muss ich die SSDT kopieren?

Oder muss das auf dass fertige System ?

mfg

Danny