

OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 14. Juni 2020, 19:53

Das Modul musste ich nur für die Installation rausnehmen. Danach hab ich es wieder rein und ist jetzt kein Problem.