

# ACER Acer Aspire 3 (A315-54K-32YC) MacOS möglich?

Beitrag von „songonic“ vom 14. Juni 2020, 20:05

- SATA auf AHCI nicht vorhanden
- XHCI-Mode : Auto
- XHCI-Hand Off : Enabled
- EHCI-Hand Off : Enabled
- VT-D falls vorhanden : Disable
- Secure Boot : Disable
- Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable
- CSM (Compatibility Support Module): Disable