

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 14. Juni 2020, 21:35

Selber Fehler wie vorhin, jedoch ist mir aufgefallen, dass Clover eben beim booten dermaßen langsam war und durch die Config wieder deutlich schneller bootet. Keine Ahnung was das war, habe mir da eben nichts gedacht.