

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 15. Juni 2020, 02:04

[kexterhack](#) Schwarzer Bildschirm im System mit nur iGPU und Bildschirm über HDMI angeschlossen liegt, wie schon ein paar Mal erwähnt, an macOS 10.15.5. Da hat Apple Framebuffer-mäßig wohl was verändert, was sich auf die UHD 630 auswirkt. Mit geänderter Platform-ID bekommt man wieder Bild, aber der Framebuffer-Patch greift dann trotzdem nicht so wie er soll.

Eine komplett funktionierende Lösung ist mir zumindest noch nicht bekannt.

Meine Kenntnisse, was das betrifft, gehen aber leider auch nicht über Patch mit Hackintool erstellen lassen hinaus, und das klappt wie gesagt nicht mehr wie vorher.