

# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 15. Juni 2020, 17:06

@[kexterhack](#)

Das weiß ich nicht, aber ich denke, dass die Installationsroutine von nur einem Datenspeicher (SSD oder mSATA) ausgeht und bei zwei vorhandenen abbricht. Nach der Installation funktionieren aber beide Speichermedien parallel.

@[Nerdintosh](#)

Heißt das, dass die Installation durchlief ohne M2-Modul ?