

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

**Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 15. Juni 2020, 21:02**

Hi Spezialisten,

Ich habe eine Intel 7265 WLAN-Karte und mit dem ITLWM.kext auch am laufen.

Ich bekomme nur das Bluetooth nicht hin. Ist ja auch auf der Karte.  
Die beiden Kexte aus diesem Thread sind im EFI.

Den USB-Kext habe ich schon rausgeschmissen, aber keine Funktion.

Was kann ich noch tun, jemand eine Idee?

Die Intel 5500 Grafik hat im Safari-Browser auch noch Grafikfehler, wenn man einen neuen Tab aufruft. Außerdem werden mir nur 7MB Grafikspeicher angezeigt.

Was kann das wohl noch sein?