

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „g-force“ vom 16. Juni 2020, 08:38

Das mag doch alles stimmen, [Bob-Schmu](#) . Niemand will Dir die technische Kompetenz absprechen.

Es ist jedoch die letzte Maßnahme, den BIOS-Chip zu tauschen (egal, ob stecken oder löten). Wir sollten [WeWin](#) dazu anleiten, wie der CMOS-Reset durchgeführt wird, notfalls auch mehrmals. Und dafür bist Du mit deiner Erfahrung doch prädestiniert.

