

# HP Laptop booten OC Fehler

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 16. Juni 2020, 13:15**

So wie ich das verstanden habe ist meine CPU also die i5-8265u (8. Generation) in Kombination mit der UHD620 ein refresh der Kabylake-Version und ist somit eine WishkeyLake...

Das spricht ja eigentlich dagegen, dass es mit einer HD620 GT2 laufen soll, da die ja wenn ich mich nicht irre eine Kabylake Generation ist.