

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „WeWin“ vom 16. Juni 2020, 21:08

So ich habe alle Tests durchgeführt. Leider mit einem eindeutigen Ergebnis.

zu 1. cmos reset = gleiches Problem

zu 2. leider auch ohne anderes Ergebnis

zu 3. es kommt nur ein kurzer Ton (alles ok)

Nun habe ich mir den Thread auf hardwareluxx.de durchgelesen und das klingt wirklich genau wie mein Problem.

Allerdings ist mir das mit dem Löten zu heikel und permanent.. also habe ich mir das [hier](#) auf Amazon bestellt um die Klammer auf den M_Bios zu stecken und hinten auf dem Board dann die beiden Kontakte zu verbinden. Das ganze sollte Ende dieser Woche eintreffen.

Falls das ganze das nichts bringt (was ich nicht glaube und nicht hoffe 🙄) habe ich trotzdem noch den Flash-USB Stick gleich mit dabei.