

Erledigt

HP 8460p - "Black bootscreen"

Beitrag von „user1_“ vom 17. Juni 2020, 11:20

Schönen guten Tag,

ich habe hier grad ein HP 8460p mit 4GB RAM und i5 2520m - Bios F.67 (Aktuell) und HD3000 welches nicht in clover booten möchte.

Ich habe das EFI aus [diesem](#) Thread genommen.

Ich habe es so getestet wie es ist, aktualisiert und auch ein komplett neues Clover getestet.

Kexte wurden ebenfalls aktualisiert.

Das Notebook bootet - zeigt wie bei meinem hackis die "6" an die vor dem clover menü kommt und bootet dann ins ... ? (siehe bild 1)

MacOS 10.13.6 Stick habe ich wie gewohnt erstellt, aber so weit komme ich ja aktuell noch nicht.

Ich vermute das ich im Bios etwas falsch eingestellt habe?

Hat jemand eine Idee?

Mit freundlichen Grüßen