

Hilfe gesucht: ASUS Thunderboltex II - Hotplug?

Beitrag von „joe2348235“ vom 17. Juni 2020, 21:23

[apfelnico](#) vielen Dank!

Ich hab' die SSDT mal eingebunden, auf den ersten Blick hat sich mal nicht viel verändert.

Gibt's bestimmte Logs die hilfreich sein könnten?

EDIT: Hab noch einige verschiedene Kombinationen von [BIOS settings](#) für Thunderbolt ausprobiert, hat aber nichts verändert.

Selbiges gilt für einen NVRAM reset.