

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Juni 2020, 21:45

[lev92](#) Zum hakeligen Bluetooth siehe diesen Post, nicht weit über deinem:

[#1.046](#)

Wenn deine Bios-Einstellungen korrekt sind und du das EFI-Ordner-Update korrekt und genau nach Anleitung vorgenommen hast, sollten keine Freezes, Crashes oder sonstiges auftauchen. Sind deine Angaben im Profil aktuell? macOS 10.14.6 und keine eingebaute GPU, sondern nur iGPU?

[rookee](#) Sind deine Bios-Einstellungen nach dem Stromausfall noch alle korrekt?

Hast du den MSR-Lock rausgemacht und ist der Lock nach wie vor draußen (ein CMOS-Reset würde beispielsweise auch den wieder auf Werkseinstellungen setzen und du müsstest den Lock erneut entfernen).