

Hilfe gesucht: ASUS Thunderboltex II - Hotplug?

Beitrag von „joe2348235“ vom 18. Juni 2020, 12:06

[apfelnico](#) danke für den support! 😊

Ordner und config habe ich doppelt gecheckt, sollte passen.

Ich hab' den EFI-Ordner trotzdem einfach mal angehängt (Die Seriennummern habe ich zum Hochladen rausgenommen)

Hier der aktuelle screenshot, scheint sich nicht viel getan zu haben.

EDIT: Doch, bei IOPCITunnelControllerID steht jetzt 0x100000324 statt vorher 0x100000325

[hackintosh-forum.de/attachment/142790/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/142790/)