

# **OpenCore Boot Order Reihenfolge**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Juni 2020, 00:52**

Wobei das bei dem Board kein Problem sein sollte, NVRAM ist da nativ beschreibbar. Kommt drauf an, welche BIOS-Version, ob es gepatcht ist, oder der Eintrag "CFG-Lock" auf "Disabled" steht und auch so umgesetzt wird ...