

# X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DrFrantic77“ vom 19. Juni 2020, 14:16

[Raptortosh](#)

Gebe ich dir zu 100% Recht.

Nur als ich hier um Hilfe gefragt hab (allgemein im thread), stand das noch nicht drin..?

Die Antworten im thread empfinde ich als freiwillig.... es zwingt ihn doch keiner zu antworten?

Es war mir auch bis jetzt noch nicht bewußt, das nur DSM2 hier antworten darf? Es könnte auch auch sein, das wer anders noch Lösung hat.... zumindest war das mein Ansatz.....

Bin eh mit Catalina irgendwie nicht ganz zufrieden... eventuell richte die Kiste einfach nochmal neu auf Mojave ein?

Sollte ich den Fehler oder Lösung finde... post ich es hier mal.. vielleicht hilft es den einem oder anderen weiter...

Grad gesehen, das sich DSM2 nochmal gemeldet hat...

Dein Guide ist sehr bekannt, ich kann mir gut vorstellen das dein Postfach überläuft und die Nerven am Ende sind....

Aber schon mal gut zu wissen, das es bei dir läuft... unter 10.15.5.

Das mit den ID hatte ich gestern schon gefunden... und mühseliger Kleinarbeit durchgetestet....

		66, 98, 99, 101		
Realtek	ALC1150	0x100001, layout 1, 2, 3, 6, 7, 11	12 (10.8)	—
Realtek	ALC1220	0x100003, layout 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34	15 (10.11)	—
Realtek	ALC51200A	layout 1, 2, 3	12 (10.8)	—
Realtek	ALC51220A	layout 1, 2, 3, 6, 7, 11, 20, 21	15 (10.11)	—
SigmaTel	STAC9200	0x102201, layout 11	12 (10.8)	—
SigmaTel	STAC9872AK	0x100201, layout 12	12 (10.8)	—
VIA	VT1705	0x100000, layout 21	13 (10.9)	—
		0x100000		

Wars leider auch nicht...

Ich vermute aber stark, das der Fehler auf der Macpartion liegt. Weil sonst müsste das ja bei Mojave auch so sein....

Grüße Danny