

Z370 Gaming F, probleme mit RX 5700 XT Nitro+, was kann ich noch probieren?

Beitrag von „karlos“ vom 20. Juni 2020, 10:30

Hi!

Ich versuche seit ein paar Tagen meine neue Sapphire RX 5700 XT Nitro+ zum laufen zu bekommen, leider bisher ohne Erfolg. Ich habe es jetzt mehrfach mit und ohne WEG, agpdmode=pikera und verschiedenen SMBIOS Versionen probiert, aktuell mit iMacPro 1,1.

Das System lief bisher mit einer Vega 64 im Referenzdesign ohne größere Probleme, sobald ich aber die RX 5700 XT reinpacke bleibt er beim Booten hängen.

Ich habe mal meinen CLOVER ordner angehängen, bin für jede Idee dankbar. [CLOVER.zip](#)