

Fehler-/Warnmeldung nach Upgrade mit Sonnet G10E-1X-E3

Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Juni 2020, 15:51

[Toskache](#)

Schau in deine config.plist rein. Die Meldung beschreibt es doch schon. Du findest den Eintrag in Misc\Security\BlacklistAppleUpdate. Je nach OpenCore-Version wird dieser jedenfalls dort erwartet - oder ist gar nicht vorhanden. Schaue in die Dokumentation passend zu deiner OpenCore-Version.

Da du nicht schreibst, welche Version du einsetzt, kann man da auch nur raten. Hinzu kommt, dass mit Sicherheit nicht diese Meldung durch den Einbau der Netzwerkkarte plötzlich vorhanden ist. Sollte das BIOS durch den Einbau zurückgesetzt worden sein, könnte es auch beispielsweise sein, dass nun von einer anderen Platte ein weiteres OpenCore statt dein bisheriges startet, mit eben einer anderen config.plist.

In der 0.5.8 war der Eintrag noch nicht vorhanden, in der 0.5.9 hatte er ein "Gastspiel", in der 0.6.0 wieder weg. Da hast du also schon einen Lösungsansatz.

Grundsätzlich steht diese Einstellung für:

Zitat

1. BlacklistAppleUpdate

Type: plist boolean

Failsafe: false

Description: Ignore boot options trying to update Apple peripheral firmware (e.g. MultiUpdater.efi).