

Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht


Beitrag von „ozw00d“ vom 21. Juni 2020, 12:57

Wenn du Hilfe brauchst [Technotron](#) sag bescheid.

Habs auch in OC realisiert.

Kernel	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
+	Array	13 geordnete Elemente
0	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
1	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
2	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
3	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
4	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
5	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
6	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
7	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
8	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
BundelPath	String	BromBluetoothInjector.kext
Comment	String	Bluetooth
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlatPath	String	Contents/Info.plist
+	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
BundelPath	String	BromFirmwareData.kext
Comment	String	Bluetooth
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/BromFirmwareData
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlatPath	String	Contents/Info.plist

Um Externe Antennen kommst du nicht herum, bei mir sind da 4 Antennen angeschlossen.



Bluetooth ist eben ne Zicke und will "gesehen" werden.