

RX 580 Lüfter Probleme

Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. Juni 2020, 22:09

Du kannst nur dafür sorgen, dass der Rechner auch kühl genug ist, wenn die Grafik-Lüftung (noch) nicht angelaufen ist. Wenn Du Dich da nur allein auf die Grafik-Lüftung verlässt, wird es halt so warm, dass die wieder an springt.

Mein "großer" Powermac G3 - Z97er hat deshalb die alte R9 280x eingebaut. Deren Lüftung läuft zwar immer, aber mit den RX 580ern wird mir die ganze Kiste zu warm, da müssen die anderen Lüfter einen Teil der Abwärme mit weg schaffen. Bis die Grafik-Lüftung dann wieder hochdreht geht die ganze Rechner-Temperatur viel zu hoch. In meinem Quo dagegen steckt bei weitgehend ähnlichen G4-Gehäuse eine RX 580er, ohne dass die Kiste zu warm wird..