

# RX 580 Lüfter Probleme

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2020, 22:19**

Ich hab das durch hardware-Modifikation gelöst. Zwar war das bei mir nicht so extrem, die Lüfter drehten ab 50 Grad mit niedrigen Umdrehungen, jedoch fand ich die zu laut. Ich hab die abmontiert, und 2 neue 92 mm eingebaut.

Die laufen konstant mit 5V. So ist der Rechner und die Karte leise und kühl. Auch für aufwendige Spiele hat sich das als ausreichend erwiesen. Nur die Befestigung der Lüfter an der Karte ist etwas schwierig.

