

# Asus Vivobook F509FA - Post-Install

Beitrag von „hirnwunde“ vom 23. Juni 2020, 19:02

Soo ... sound funktioniert.

Codec ist ALC298 und im Inject-Feld habe ich 13 zu stehen.

Habe ich das richtig verstanden, das es für die iGPU noch keine adäquaten Treiber gibt?

Wie schaut es eigentlich mit dem nicht abschalten/rebooten via ACPI aus?

Wo setze ich da welche Hebel an?