

**Erledigt**

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

**Beitrag von „nights“ vom 25. Juni 2020, 01:36**

Frage, habt ihr Erfahrung mit Reboot-Script ? (Siehe Beilage) Könnte evtl. so ein script das bekannte UAD Problem und andere Probleme lösen? Ich möchte es aber nicht einfach so blind ausprobieren darum frage ich hier erst mal nach... 😊

Repetition zum Problem Hergang:

Genauer Start Fehler Hergang

01. UAD Gerät einschalten (Siehe Bild 1.jpg)
02. Mac einschalten / starten (Siehe Bild 2.jpg)
03. BootPicker (Siehe Bild 3.jpg)
04. System will starten (Siehe Bild 4.jpg)
05. Blacksceen Crash (Siehe Bild 5.jpg)
06. Mac Startet Automatisch neu (Siehe Bild 6.jpg)
07. BootPicker (Siehe Bild 7.jpg)
08. Fehler Meldung (Siehe Bild 8.jpg)
09. System startet (Siehe Bild 9.jpg)
10. System ist hochgefahren mit Meldung des Fehlers (Siehe Bild 10.jpg)
11. Die Fehler Meldung (Siehe Bild 11.jpg)

Dieser Problem tritt mit Aktiver OpenCore so auch wenn es deaktiviert ist auf..

Hoffe ich konnte es jetzt so genau wie möglich zeigen... 😊

Was macht der Mac nachher anders das es dann läuft? Ich kann nachher wenn es läuft Warm Neustart machen ohne Probleme... Alles läuft dann wie es soll ... aber eben nur bei Kaltstart nicht..???